

SCHEDA TECNICA**CROM - FARINA DI CROMITE**

Analisi chimica	Min	Tipica	Max
Cr_2O_3		42 - 46 %	
Fe_2O_3		26 - 27 %	
Al_2O_3		15.5 %	
CaO		0.25 %	
SiO_2		1.5 - 2.0 %	
MgO		9.5 %	
Ti_2O_2		0.40 %	

Granulometria

D50	6 μm
D90	20 μm

Note

Si specifica che la cromite non è radioattiva (misure inferiori a 1 μm Sv. h-1)
Si specifica che il cromo esavalente è inferiore a 0.01 ppm
Il minerale di cromo è libero da sostanze tossiche o nocive
Non contiene silice libera

La cromite è un materiale appartenente alla classe degli spinelli ovvero degli ossidi doppi di cromo e ferro.

FeO. Fe_2O_3 = 11,5% - FeO. Cr_2O_3 = 48,5% - MgO ($CrAl$) $2O_3$ = 40,0%

Firma:



Ed. 1 del 04-10-2017

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

1